





| Legende |                                     |
|---------|-------------------------------------|
|         | Feuerlöscher                        |
|         | Erste Hilfe Kasten                  |
|         | Augenwasch-Station                  |
|         | Rettungsausrüstung (* nicht in WEA) |
|         | Gefährliche elektrische Spannung    |
|         | NOT-HALT-Taster                     |
|         | Notausgang                          |
|         | Richtung (schnellste Flucht)        |
|         | Richtung (Feuer im Turmfuß)         |
|         | Sammelpunkt (außerhalb WEA)         |

Die Positionierung der Piktogramme ist nicht maßstabsgerecht! SAP XXXXXX


| Legend |                                  |
|--------|----------------------------------|
|        | Fire extinguishers               |
|        | First aid kit                    |
|        | Emergency eyewash                |
|        | Rescue equipment (* not in WEC)  |
|        | Danger! Electrocution risk       |
|        | EMERGENCY STOP button            |
|        | Emergency exit                   |
|        | Direction (fastest escape route) |
|        | Direction (fire in tower base)   |
|        | Meeting point (outside WEC)      |

The positioning of the pictograms is not true to scale!

Verhalten bei Unfällen:

Wichtig!

Ein Verunfallter der in einem Auffanggurt hing muss, auch wenn keine äußeren Verletzungsanzeichen vorhanden sind, in eine aufrechte Kauerstellung (siehe Grafik) gebracht werden. Die Dauer der Kauerstellung muss mindestens der Hängezeit entsprechen. Eine plötzliche Schockflachlagerung kann lebensgefährlich sein (Hängetrauma, orthostatischer Schock)! Beim Verlagern in die Schockflachlagerung und beim Öffnen der Beinschlaufen immer langsam vorgehen. Rettungsdienste informieren.



Conduct in case of accidents:

Important!

Even though there may be no external signs of injury, place a casualty who was suspended in a safety harness in an upright squatting position (see illustration) for at least the same amount of time they spent suspended in the harness. A sudden shift into a horizontal position can be life threatening (suspension trauma / orthostatic shock)! Always proceed slowly when moving the person into a horizontal position and opening the thigh straps. Notify emergency services.



Verhalten im Brandfall:

1. Andere alarmieren.
2. Wenn möglich NOT-HALT drücken und die Anlage freischalten.
3. Einen Löschversuch starten, wenn das Feuer noch klein ist und keine Eigengefährdung vorliegt.
4. Turmtür schließen / Windenluke und Gondelluke öffnen.
5. Die Anlage so schnell wie möglich verlassen - im Falle eines unkontrollierbaren Feuers im Turmfuß die Anlage mit dem Rettungsgerät über die Windenluke verlassen.
6. Notruf absetzen.
7. Anlage weiträumig absperren.

Wichtig!

Nicht die Aufstiegshilfe benutzen. Kein Wasser zum Löschen benutzen. Sicherheitsabstand zu elektrischen Komponenten einhalten.

SAP XXXXXX

Proper conduct in case of fire:

1. Alarm others.
2. If possible, press EMERGENCY STOP and disconnect the turbine from the grid.
3. Attempt to extinguish fire if it is still small and safe to do so.
4. Close tower door / open winch hatch and nacelle hatch.
5. Evacuate WEC as quickly as possible. In case of uncontrollable fire in the tower base use the winch hatch as an emergency exit.
6. Make emergency call.
7. Close off wide area around WEC.

Important!

Do not use service hoist. Do not use water to extinguish any fire. Keep safe distance to electrical components.